

**Ubemandet støjovervågning P22\_005927****- støjniveau ved anlægsarbejder****SØLUND, RYESGADE  
2200 KØBENHAVN****Måleresultater for perioden 19. – 25. april 2022**

Dokumentet indeholder, udover forsiden, udskrifter af ubemandede støjmålinger anført som A-vægtede energiækvivalente lydtrykniveauer,  $L_{Aeq}$  i [dB] re 20  $\mu$ Pa, af støjen for perioderne dag, aften og nat.

**Måleposition:**

Mikrofonen blev placeret på en murstensvæg på Rymsgade 20 i 3 – 3,5 meters højde fra terrænen (se foto).

Målingerne er udført som +6 dB måling.


**Benyttet måleudstyr:**

SIGICOM INFRA MASTER S/N 108183 (datalogger)  
SIGICOM INFRA S50 S/N 11497 (målemikrofon)

<b>Revision</b>	0	<b>Udført:</b>
<b>Sag nr.</b>	P22_005927	MS
<b>Dato</b>	28. april 2022	<b>Kontrol:</b>
<b>Sider</b>	8	MBC
<b>Distribution</b>	Per Aarsleff A/S	
<b>Fil</b>	P22_005927	

Dokumentet må kun gengives i sin helhed.  
Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra cp test a/s

Måleposition: Ryesgade 20  
 Master: 108183  
 Sensor-ID: S50-11497-2




Samlet
29211415 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
142 Antal Målinger
<b>53,13 LAeq,t [dB]</b>
<b>40,34 LpA,95,b [dB]</b>
<b>52,90 LAeq,k [dB]</b>
<b>52,90 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
289045,7 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>46,83 LAeq,t [dB]</b>
<b>42,48 LpA,95,b [dB]</b>
<b>44,84 LAeq,k [dB]</b>
<b>44,84 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
23651568 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
69 Antal Målinger
<b>55,35 LAeq,t [dB]</b>
<b>47,60 LpA,95,b [dB]</b>
<b>54,55 LAeq,k [dB]</b>
<b>54,55 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
1743263 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>51,62 LAeq,t [dB]</b>
<b>46,42 LpA,95,b [dB]</b>
<b>50,06 LAeq,k [dB]</b>
<b>50,06 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 20  
 Master: 108183  
 Sensor-ID: S50-11497-2




Samlet
98377044 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
288 Antal Målinger
<b>55,34 LAeq,t [dB]</b>
<b>36,10 LpA,95,b [dB]</b>
<b>55,28 LAeq,k [dB]</b>
<b>55,28 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1696420 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>54,51 LAeq,t [dB]</b>
<b>42,18 LpA,95,b [dB]</b>
<b>54,25 LAeq,k [dB]</b>
<b>54,25 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
72758798 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
96 Antal Målinger
<b>58,80 LAeq,t [dB]</b>
<b>47,80 LpA,95,b [dB]</b>
<b>58,44 LAeq,k [dB]</b>
<b>58,44 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
15498687 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>61,11 LAeq,t [dB]</b>
<b>48,20 LpA,95,b [dB]</b>
<b>60,88 LAeq,k [dB]</b>
<b>60,88 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 20  
 Master: 108183  
 Sensor-ID: S50-11497-2




Samlet
82172390 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
288 Antal Målinger
<b>54,55 LAeq,t [dB]</b>
<b>37,70 LpA,95,b [dB]</b>
<b>54,46 LAeq,k [dB]</b>
<b>54,46 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
10913876 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>62,60 LAeq,t [dB]</b>
<b>48,83 LpA,95,b [dB]</b>
<b>62,41 LAeq,k [dB]</b>
<b>62,41 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
57138574 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
96 Antal Målinger
<b>57,75 LAeq,t [dB]</b>
<b>48,85 LpA,95,b [dB]</b>
<b>57,15 LAeq,k [dB]</b>
<b>57,15 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
1460528 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>50,85 LAeq,t [dB]</b>
<b>49,16 LpA,95,b [dB]</b>
<b>47,85 LAeq,k [dB]</b>
<b>47,85 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 20  
 Master: 108183  
 Sensor-ID: S50-11497-2




Samlet
4,26E+09 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
288 Antal Målinger
<b>71,70 LAeq,t [dB]</b>
<b>40,10 LpA,95,b [dB]</b>
<b>71,70 LAeq,k [dB]</b>
<b>71,70 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
685708,1 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>50,58 LAeq,t [dB]</b>
<b>48,70 LpA,95,b [dB]</b>
<b>47,58 LAeq,k [dB]</b>
<b>47,58 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
4,25E+09 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
96 Antal Målinger
<b>76,46 LAeq,t [dB]</b>
<b>48,95 LpA,95,b [dB]</b>
<b>76,45 LAeq,k [dB]</b>
<b>76,45 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
2001882 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>52,22 LAeq,t [dB]</b>
<b>49,01 LpA,95,b [dB]</b>
<b>49,41 LAeq,k [dB]</b>
<b>49,41 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 20  
 Master: 108183  
 Sensor-ID: S50-11497-2




Samlet
20730828 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
288 Antal Målinger
<b>48,57 LAeq,t [dB]</b>
<b>42,74 LpA,95,b [dB]</b>
<b>47,26 LAeq,k [dB]</b>
<b>47,26 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1350252 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>53,52 LAeq,t [dB]</b>
<b>46,95 LpA,95,b [dB]</b>
<b>52,44 LAeq,k [dB]</b>
<b>52,44 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
9946837 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
96 Antal Målinger
<b>50,15 LAeq,t [dB]</b>
<b>45,75 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,20 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,20 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
1730899 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>51,59 LAeq,t [dB]</b>
<b>46,35 LpA,95,b [dB]</b>
<b>50,05 LAeq,k [dB]</b>
<b>50,05 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 20  
 Master: 108183  
 Sensor-ID: S50-11497-2




Samlet
19124951 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
288 Antal Målinger
<b>48,22 LAeq,t [dB]</b>
<b>41,90 LpA,95,b [dB]</b>
<b>47,07 LAeq,k [dB]</b>
<b>47,07 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
844267,1 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>51,48 LAeq,t [dB]</b>
<b>43,98 LpA,95,b [dB]</b>
<b>50,63 LAeq,k [dB]</b>
<b>50,63 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
8969356 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
96 Antal Målinger
<b>49,70 LAeq,t [dB]</b>
<b>47,08 LpA,95,b [dB]</b>
<b>46,70 LAeq,k [dB]</b>
<b>46,70 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
1080614 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>49,54 LAeq,t [dB]</b>
<b>46,91 LpA,95,b [dB]</b>
<b>46,54 LAeq,k [dB]</b>
<b>46,54 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 20  
 Master: 108183  
 Sensor-ID: S50-10926-2



Samlet
Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
Antal Målinger
<b>LAeq,t [dB]</b>
<b>LpA,95,b [dB]</b>
<b>LAeq,k [dB]</b>
<b>Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1696372 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>54,51 LAeq,t [dB]</b>
<b>52,50 LpA,95,b [dB]</b>
<b>51,51 LAeq,k [dB]</b>
<b>51,51 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
3,64E+08 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
68 Antal Målinger
<b>67,28 LAeq,t [dB]</b>
<b>52,64 LpA,95,b [dB]</b>
<b>67,13 LAeq,k [dB]</b>
<b>67,13 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
Antal Målinger
<b>LAeq,t [dB]</b>
<b>LpA,95,b [dB]</b>
<b>LAeq,k [dB]</b>
<b>Lr [dB]</b>

**Ubemandet støjovervågning P22\_005927****- støjniveau ved anlægsarbejder****SØLUND, RYESGADE  
2200 KØBENHAVN****Måleresultater for perioden 19. – 25. april 2022**

Dokumentet indeholder, udover forsiden, udskrifter af ubemandede støjmålinger anført som A-vægtede energiækvivalente lydtrykniveauer,  $L_{Aeq}$  i [dB] re 20  $\mu$ Pa, af støjen for perioderne dag, aften og nat.

**Måleposition:**

Mikrofonen blev placeret på en murstensvæg på Rymsgade 15-17 i 3 – 3,5 meters højde fra terræn (se foto).

Målingerne er udført som +6 dB måling.


**Benyttet måleudstyr:**

SIGICOM INFRA MASTER S/N 108184 (datalogger)  
SIGICOM INFRA S50 S/N 13058 (målemikrofon)

<b>Revision</b>	0	<b>Udført:</b>
<b>Sag nr.</b>	P22_005927	MS
<b>Dato</b>	28. april 2022	<b>Kontrol:</b>
<b>Sider</b>	8	MBC
<b>Distribution</b>	Per Aarsleff A/S	
<b>Fil</b>	P22_005927	

Dokumentet må kun gengives i sin helhed.  
Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra cp test a/s

Målepostion: Ryesgade 15-17  
 Master: 108184  
 Sensor-ID: S50-13058-2




Samlet
11549341 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
140 Antal Målinger
<b>49,16 LAeq,t [dB]</b>
<b>38,26 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,80 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,80 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
423398,3 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
2 Antal Målinger
<b>53,26 LAeq,t [dB]</b>
<b>53,03 LpA,95,b [dB]</b>
<b>50,26 LAeq,k [dB]</b>
<b>50,26 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
7952474 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
49 Antal Målinger
<b>52,10 LAeq,t [dB]</b>
<b>47,70 LpA,95,b [dB]</b>
<b>50,15 LAeq,k [dB]</b>
<b>50,15 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
758231,7 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>48,01 LAeq,t [dB]</b>
<b>45,36 LpA,95,b [dB]</b>
<b>45,01 LAeq,k [dB]</b>
<b>45,01 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 15-17  
 Master: 108184  
 Sensor-ID: S50-13058-2




Samlet
26448833 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
288 Antal Målinger
<b>49,63 LAeq,t [dB]</b>
<b>34,40 LpA,95,b [dB]</b>
<b>49,50 LAeq,k [dB]</b>
<b>49,50 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1243853 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>53,17 LAeq,t [dB]</b>
<b>47,30 LpA,95,b [dB]</b>
<b>51,86 LAeq,k [dB]</b>
<b>51,86 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
17026414 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
96 Antal Målinger
<b>52,49 LAeq,t [dB]</b>
<b>48,28 LpA,95,b [dB]</b>
<b>50,42 LAeq,k [dB]</b>
<b>50,42 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
869571,7 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>48,60 LAeq,t [dB]</b>
<b>45,59 LpA,95,b [dB]</b>
<b>45,59 LAeq,k [dB]</b>
<b>45,59 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 15-17  
 Master: 108184  
 Sensor-ID: S50-13058-2




Samlet
54130967 Sum $10^{(L/10)}$
288 Antal Målinger
<b>52,74 LAeq,t [dB]</b>
<b>34,80 LpA,95,b [dB]</b>
<b>52,67 LAeq,k [dB]</b>
<b>52,67 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
3462496 Sum $10^{(L/10)}$
6 Antal Målinger
<b>57,61 LAeq,t [dB]</b>
<b>53,03 LpA,95,b [dB]</b>
<b>55,76 LAeq,k [dB]</b>
<b>55,76 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
33150339 Sum $10^{(L/10)}$
96 Antal Målinger
<b>55,38 LAeq,t [dB]</b>
<b>47,85 LpA,95,b [dB]</b>
<b>54,54 LAeq,k [dB]</b>
<b>54,54 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
1147594 Sum $10^{(L/10)}$
12 Antal Målinger
<b>49,81 LAeq,t [dB]</b>
<b>47,13 LpA,95,b [dB]</b>
<b>46,81 LAeq,k [dB]</b>
<b>46,81 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 15-17  
 Master: 108184  
 Sensor-ID: S50-13058-2




Samlet
2,62E+08 Sum 10^(L/10)
288 Antal Målinger
<b>59,59 LAeq,t [dB]</b>
<b>36,30 LpA,95,b [dB]</b>
<b>59,57 LAeq,k [dB]</b>
<b>59,57 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1316520 Sum 10^(L/10)
6 Antal Målinger
<b>53,41 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,15 LpA,95,b [dB]</b>
<b>50,64 LAeq,k [dB]</b>
<b>50,64 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
2,46E+08 Sum 10^(L/10)
96 Antal Målinger
<b>64,08 LAeq,t [dB]</b>
<b>49,55 LpA,95,b [dB]</b>
<b>63,92 LAeq,k [dB]</b>
<b>63,92 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
2368923 Sum 10^(L/10)
12 Antal Målinger
<b>52,95 LAeq,t [dB]</b>
<b>48,42 LpA,95,b [dB]</b>
<b>51,07 LAeq,k [dB]</b>
<b>51,07 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 15-17  
 Master: 108184  
 Sensor-ID: S50-13058-2




Samlet
21975309 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
288 Antal Målinger
<b>48,83 LAeq,t [dB]</b>
<b>38,77 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,37 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,37 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1714857 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>54,56 LAeq,t [dB]</b>
<b>51,88 LpA,95,b [dB]</b>
<b>51,56 LAeq,k [dB]</b>
<b>51,56 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
10725737 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
96 Antal Målinger
<b>50,48 LAeq,t [dB]</b>
<b>46,83 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,03 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,03 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
1371850 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>50,58 LAeq,t [dB]</b>
<b>47,22 LpA,95,b [dB]</b>
<b>47,90 LAeq,k [dB]</b>
<b>47,90 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 15-17  
 Master: 108184  
 Sensor-ID: S50-13058-2




Samlet
30618074 Sum $10^{(L/10)}$
288 Antal Målinger
<b>50,27 LAeq,t [dB]</b>
<b>38,34 LpA,95,b [dB]</b>
<b>49,98 LAeq,k [dB]</b>
<b>49,98 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1687440 Sum $10^{(L/10)}$
6 Antal Målinger
<b>54,49 LAeq,t [dB]</b>
<b>51,35 LpA,95,b [dB]</b>
<b>51,61 LAeq,k [dB]</b>
<b>51,61 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
18195876 Sum $10^{(L/10)}$
96 Antal Målinger
<b>52,78 LAeq,t [dB]</b>
<b>48,48 LpA,95,b [dB]</b>
<b>50,76 LAeq,k [dB]</b>
<b>50,76 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
2207677 Sum $10^{(L/10)}$
12 Antal Målinger
<b>52,65 LAeq,t [dB]</b>
<b>45,93 LpA,95,b [dB]</b>
<b>51,61 LAeq,k [dB]</b>
<b>51,61 Lr [dB]</b>

Målepostion: Ryesgade 15-17  
 Master: 108184  
 Sensor-ID: S50-13058-2



Samlet
Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
Antal Målinger
<b>LAeq,t [dB]</b>
<b>LpA,95,b [dB]</b>
<b>LAeq,k [dB]</b>
<b>Lr [dB]</b>

Samlet Nat
2055775 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>55,35 LAeq,t [dB]</b>
<b>54,00 LpA,95,b [dB]</b>
<b>52,35 LAeq,k [dB]</b>
<b>52,35 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
277404710,5 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
68 Antal Målinger
<b>66,11 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,74 LpA,95,b [dB]</b>
<b>65,98 LAeq,k [dB]</b>
<b>65,98 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
Antal Målinger
<b>LAeq,t [dB]</b>
<b>LpA,95,b [dB]</b>
<b>LAeq,k [dB]</b>
<b>Lr [dB]</b>

**Ubemandet støjovervågning P22\_005927****- støjniveau ved anlægsarbejder****SØLUND, RYESGADE  
2200 KØBENHAVN****Måleresultater for perioden 19. – 25. april 2022**

Dokumentet indeholder, udover forsiden, udskrifter af ubemandede støjmålinger anført som A-vægtede energiækvivalente lydtrykniveauer,  $L_{Aeq}$  i [dB] re 20  $\mu$ Pa, af støjen for perioderne dag, aften og nat.

**Måleposition:**

Mikrofonen blev placeret på en murstensvæg på Læssøesgade 3 i 3 – 3,5 meters højde fra terræn (se foto).

Målingerne er udført som +6 dB måling.


**Benyttet måleudstyr:**

SIGICOM INFRA MASTER S/N 2672 (datalogger)  
SIGICOM INFRA S50 S/N 10926 (målemikrofon)

<b>Revision</b>	0	<b>Udført:</b>
<b>Sag nr.</b>	P22_005927	MS
<b>Dato</b>	28. april 2022	<b>Kontrol:</b>
<b>Sider</b>	8	MBC
<b>Distribution</b>	Per Aarsleff A/S	
<b>Fil</b>	P22_005927	

Dokumentet må kun gengives i sin helhed.  
Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra cp test a/s

Målepostion: Læssøesgade 3  
 Master: 2672  
 Sensor-ID: S50-10926-2




Samlet
20250899 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
138 Antal Målinger
<b>51,67 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,40 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,67 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,67 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
722011,1 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>50,80 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,70 LpA,95,b [dB]</b>
<b>47,80 LAeq,k [dB]</b>
<b>47,80 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
11226752 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
65 Antal Målinger
<b>52,37 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,50 LpA,95,b [dB]</b>
<b>49,37 LAeq,k [dB]</b>
<b>49,37 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
1652204 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>51,39 LAeq,t [dB]</b>
<b>51,16 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,39 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,39 Lr [dB]</b>

Målepostion: Læssøesgade 3  
 Master: 2672  
 Sensor-ID: S50-10926-2




Samlet
53752753 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
288 Antal Målinger
<b>52,71 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,30 LpA,95,b [dB]</b>
<b>49,71 LAeq,k [dB]</b>
<b>49,71 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1078115 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>52,55 LAeq,t [dB]</b>
<b>51,90 LpA,95,b [dB]</b>
<b>49,55 LAeq,k [dB]</b>
<b>49,55 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
29952344 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
96 Antal Målinger
<b>54,94 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,90 LpA,95,b [dB]</b>
<b>52,76 LAeq,k [dB]</b>
<b>52,76 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
1895019 Sum 10 <sup>^(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>51,98 LAeq,t [dB]</b>
<b>51,26 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,98 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,98 Lr [dB]</b>

Målepostion: Læssøesgade 3  
 Master: 2672  
 Sensor-ID: S50-10926-2




Samlet
49696760 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
288 Antal Målinger
<b>52,37 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,20 LpA,95,b [dB]</b>
<b>49,37 LAeq,k [dB]</b>
<b>49,37 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1430091 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>53,77 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,78 LpA,95,b [dB]</b>
<b>50,77 LAeq,k [dB]</b>
<b>50,77 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
24414066 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
96 Antal Målinger
<b>54,05 LAeq,t [dB]</b>
<b>51,40 LpA,95,b [dB]</b>
<b>51,05 LAeq,k [dB]</b>
<b>51,05 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
1734490 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>51,60 LAeq,t [dB]</b>
<b>51,16 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,60 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,60 Lr [dB]</b>

Målepostion: Læssøesgade 3  
 Master: 2672  
 Sensor-ID: S50-10926-2




Samlet
4,54E+08 Sum 10^(L/10)
288 Antal Målinger
<b>61,98 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,00 LpA,95,b [dB]</b>
<b>61,69 LAeq,k [dB]</b>
<b>61,69 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1668534 Sum 10^(L/10)
6 Antal Målinger
<b>54,44 LAeq,t [dB]</b>
<b>51,45 LpA,95,b [dB]</b>
<b>51,44 LAeq,k [dB]</b>
<b>51,44 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
4,26E+08 Sum 10^(L/10)
96 Antal Målinger
<b>66,47 LAeq,t [dB]</b>
<b>51,40 LpA,95,b [dB]</b>
<b>66,34 LAeq,k [dB]</b>
<b>66,34 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
2064729 Sum 10^(L/10)
12 Antal Målinger
<b>52,36 LAeq,t [dB]</b>
<b>51,66 LpA,95,b [dB]</b>
<b>49,36 LAeq,k [dB]</b>
<b>49,36 Lr [dB]</b>

Målepostion: Læssøesgade 3  
 Master: 2672  
 Sensor-ID: S50-10926-2




Samlet
38595499 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
288 Antal Målinger
<b>51,27 LAeq,t [dB]</b>
<b>49,60 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,27 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,27 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1179655 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>52,94 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,95 LpA,95,b [dB]</b>
<b>49,94 LAeq,k [dB]</b>
<b>49,94 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
15168080 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
96 Antal Målinger
<b>51,99 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,80 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,99 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,99 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
1862271 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>51,91 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,67 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,91 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,91 Lr [dB]</b>

Målepostion: Læssøesgade 3  
 Master: 2672  
 Sensor-ID: S50-10926-2




Samlet
48090383 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
288 Antal Målinger
<b>52,23 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,20 LpA,95,b [dB]</b>
<b>49,23 LAeq,k [dB]</b>
<b>49,23 Lr [dB]</b>

Samlet Nat
1650080 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>54,39 LAeq,t [dB]</b>
<b>53,43 LpA,95,b [dB]</b>
<b>51,39 LAeq,k [dB]</b>
<b>51,39 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
22962946 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
96 Antal Målinger
<b>53,79 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,70 LpA,95,b [dB]</b>
<b>50,85 LAeq,k [dB]</b>
<b>50,85 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
1590513 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
12 Antal Målinger
<b>51,22 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,96 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,22 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,22 Lr [dB]</b>

Målepostion: Læssøesgade 3  
 Master: 2672  
 Sensor-ID: S50-11497-2



Samlet
Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
Antal Målinger
<b>LAeq,t [dB]</b>
<b>LpA,95,b [dB]</b>
<b>LAeq,k [dB]</b>
<b>Lr [dB]</b>

Samlet Nat
782459,3 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
6 Antal Målinger
<b>51,15 LAeq,t [dB]</b>
<b>47,58 LpA,95,b [dB]</b>
<b>48,64 LAeq,k [dB]</b>
<b>48,64 Lr [dB]</b>

Samlet Dag
2769878209 Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
68 Antal Målinger
<b>76,10 LAeq,t [dB]</b>
<b>50,81 LpA,95,b [dB]</b>
<b>76,09 LAeq,k [dB]</b>
<b>76,09 Lr [dB]</b>

Samlet Aften
Sum 10 <sup>(L/10)</sup>
Antal Målinger
<b>LAeq,t [dB]</b>
<b>LpA,95,b [dB]</b>
<b>LAeq,k [dB]</b>
<b>Lr [dB]</b>